

H24年度緊急点検による天栄村内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【広戸小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体
県道下松本鏡石停車場線	天栄村大字飯豊字宮ノ下地内小野時計店付近	カーブになっていて見通しが悪い。通行量が多く大型車も通るが歩道がない。	学校での交通安全指導の徹底	学 校
村道高崎大山線	天栄村大字飯豊字春日山地内	歩道の反対側に一部土留めが崩れている箇所がある。	学校での交通安全指導の徹底	学 校
県道郡山矢吹線	天栄村大字高林地内(全般)	カーブになっていて見通しが悪く、交通量が多いが歩道がない。	バイパス工事中・学校での交通安全指導の徹底	福島県・学校
県道十日市矢吹線	天栄村大字小川字上屋敷地内	カーブになっていて見通しが悪く道幅も狭い。歩道がない。	学校での交通安全指導の徹底	学 校

【対策検討メンバー】教育委員会、天栄村地域整備課、小学校、須賀川警察署

【大里小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体
村道飯豊沢邸線	天栄村大字大里字桑名邸付近	震災の影響で道路が復旧されていなかったが、復旧工事が完了したため解消。	災害復旧工事完了・学校での交通安全指導の徹底	天栄村・学校
国道294号線・村道宮下線	天栄村大字大里字西小屋地内山口菓子店付近	下り坂の交差点のため、児童から見えにくい。車両の速度が速いため冬期間危険。	学校での交通安全指導の徹底	学 校

【対策検討メンバー】教育委員会、天栄村地域整備課、小学校、須賀川警察署

【牧本小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体
県道牧之内長沼線	天栄村大字牧之内字児渡地内	歩道と車道が白線のみで区別されている。歩道も狭い。	学校での交通安全指導の徹底	学 校
国道294号線	天栄村大字上松本地区新屋敷バス停付近	国道を横断する際にカーブがあるため運転手から見えにくい。	学校での交通安全指導の徹底	学 校
学区内全域	国道294号線、県道下松本鏡石停車場線、県道牧之内長沼線に出るまでの通学路	歩道と車道の区別が白線のみで歩道部分が狭い。	学校での交通安全指導の徹底	学 校
県道牧之内長沼線	天栄村大字牧之内の天栄保育所前	災害により道路が復旧していなかったため、対向車がセンターラインをオーバーする可能性があったが、復旧工事が完了したため解消。	災害復旧工事完了・安全指導の徹底	天栄村・学校
安養寺後藤線・後藤大暗見線	天栄村大字大里字関ノ下から大暗見地内にかけての山道	山道カーブで見通しが悪い	学校での交通安全指導の徹底	学 校

【対策検討メンバー】教育委員会、天栄村地域整備課、小学校、須賀川警察署

【湯本小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体
国道118号線	天栄村田良尾字野仲の共同温泉前のカーブ	急カーブで道幅が狭い。歩道と車道の区別がない。	歩道整備計画あり・学校での交通安全指導の徹底	福島県・学校
学区内全域	学区内全域	大槻地区の一部を除き、ガードレール、歩道の設置がない。	学校での交通安全指導の徹底	学 校

【対策検討メンバー】教育委員会、天栄村地域整備課、小学校、須賀川警察署