

●戸ノ内・丸山線 道路改良工事(平成26～29年度)


場所:天栄村大字上松本字戸ノ内東地内

事業概要:

カーブや勾配で見通しが悪く、道路両側が山林部なため日当たりも悪く、冬場には頻繁に路面が凍結するため交通事故が多く発生する戸ノ内丸山線の改良工事を実施。

(平成26年度 測量設計、平成27～29年度 工事実施)

工事位置図



施工写真



カーブで見通しが悪く、
この先下り坂

施工前



カーブを緩やかに改良

施工後

施工写真



施工前



施工後